



DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE  
Zona Aretina

**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**  
Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli  
Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo  
Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL  
VIA BRUNO BUOZZI 1  
52100 AREZZO

Presso  
intestataria

**Oggetto:** verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - **IT 49 A 05390 14198**

**000000091394**, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.  
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00646 Id: 1023 Data verifica: 05/09/14  
Ubicazione:

Data prossima verifica: 04/09/19 Tipo: PERIODICA

CIMITERO DI FRASSINETO

LOC. FRASSINETO

AREZZO

**Allegati:**

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00646 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

*R*

*2150*

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

**VERBALE DI VERIFICA**

N° 1023

Data 05/09/14

periodica

straordinaria, per:

verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del )

modifiche sostanziali all'impianto

richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. FRASSINETO n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00646 B;  alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;

c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto

altro \_\_\_\_\_

per il complesso delle derivazioni è risultato  $R_t = 43 [\Omega]$

Note: Idiff=0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica:  positivo

negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=1,5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

|                                     | Costruttore | Modello           | Numero di Serie |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | MACROTEST HT 5030 | 1078408         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | ISOTEST 2010      | 090513          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | SIRIUS 87         | 123574          |
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | IMP 57            | 123572          |

Per presa visione  
Il Rappresentante Della Ditta

Il Funzionario USL8

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Zona Aretina

**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli

Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo

Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL

VIA BRUNO BUOZZI 1

52100

AREZZO

Presso

intestataria

**Oggetto:** verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - **IT 49 A 05390 14198**

**000000091394**, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.  
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00647 Id: 1024 Data verifica: 05/09/14

Data prossima verifica: 04/09/19

Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI VITIANO

LOC. VITIANO

AREZZO

**Allegati:**

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00647 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Zona Aretina  
**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**  
uc.schiavoni@usl8.toscana.it

Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo Tel. 0575 255959 – fax 0575 255955

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

**VERBALE DI VERIFICA**

N° 1024

Data 05/09/14

periodica

straordinaria, per:

verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del )

modifiche sostanziali all'impianto

richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. VITIANO n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00647 B;  alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;

c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto

altro \_\_\_\_\_

per il complesso delle derivazioni è risultato  $R_t = 80 [\Omega]$

Note: Idiff=0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

/

Esito finale verifica:  positivo

negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=1,5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

|                                     | Costruttore | Modello           | Numero di Serie |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | MACROTEST HT 5030 | 1078408         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | ISOTEST 2010      | 090513          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | SIRIUS 87         | 123574          |
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | IMP 57            | 123572          |

Per presa visione

Il Rappresentante Della Ditta

.....

Il Funzionario USL8

.....

USO DF

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Zona Aretina

**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli

Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo

Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL

VIA BRUNO BUOZZI 1

52100

AREZZO

Presso

intestataria

**Oggetto:** verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - IT 49 A 05390 14198

**000000091394**, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.  
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00648 Id: 1025 Data verifica: 05/09/14

Data prossima verifica: 04/09/19 Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI RIGUTINO

LOC. RIGUTINO

AREZZO

**Allegati:**

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00648 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

**VERBALE DI VERIFICA**

N° 1025

Data 05/09/14

periodica

straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n°      del      )  
 modifiche sostanziali all'impianto  
 richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. RIGUTINO n°      , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00648 B;  alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;

c) dispersori: un picchetto a croce in acciaio zincato;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto

altro \_\_\_\_\_

per il complesso delle derivazioni è risultato  $R_t = 23 [\Omega]$

Note:  $I_{diff} = 0.300 A$

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica:  positivo

negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata  $P = 1,5 kW$ .

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

|                                     | Costruttore | Modello           | Numero di Serie |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | MACROTEST HT 5030 | 1078408         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | ISOTEST 2010      | 090513          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | SIRIUS 87         | 123574          |
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | IMP 57            | 123572          |

Per presa visione  
Il Rappresentante Della Ditta

Il Funzionario USL8

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE  
Zona Aretina

**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**  
Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli  
Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo  
Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL  
VIA BRUNO BUOZZI 1  
52100 AREZZO

Presso  
intestataria

**Oggetto:** verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - IT 49 A 05390 14198

**00000091394**, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.  
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00649 Id: 1026 Data verifica: 05/09/14

Data prossima verifica: 04/09/19 Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI POLICIANO

LOC. POLICIANO

AREZZO

**Allegati:**

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00649 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Zona Aretina  
**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

[uc.schiavoni@usl8.toscana.it](mailto:uc.schiavoni@usl8.toscana.it)

Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo Tel. 0575 255959 – fax 0575 255955

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

**VERBALE DI VERIFICA**

N° 1026

Data 05/09/14

periodica

straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n°      del      )
- modifiche sostanziali all'impianto
- richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. POLICIANO n°      , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00649 B;  alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
- b) connessioni: morsetti a vite;
- c) dispersori: un picchetto a croce in acciaio zincato;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto

altro \_\_\_\_\_

per il complesso delle derivazioni è risultato  $R_t = 16 [\Omega]$

Note: Idiff=0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

/

Esito finale verifica:  positivo

negativo

**Eventuali osservazioni e/o note:** N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=3 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

|                                     | Costruttore | Modello           | Numero di Serie |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | MACROTEST HT 5030 | 1078408         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | ISOTEST 2010      | 090513          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | SIRIUS 87         | 123574          |
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | IMP 57            | 123572          |

Per presa visione

**Il Rappresentante Della Ditta**

.....

**Il Funzionario USL8**

.....

2150



DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Zona Aretina

**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli

Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo

Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL

VIA BRUNO BUOZZI 1

52100

AREZZO

Presso

intestataria

**Oggetto:** verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - **IT 49 A 05390 14198**

**00000091394**, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.

dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00650 Id: 1027 Data verifica: 05/09/14

Data prossima verifica: 04/09/19

Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI SANT' ANDREA A PIGLI LOC. SANT'ANDREA A PIGLI

AREZZO

**Allegati:**

Fattura

verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00650 B

verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione



DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Zona Aretina  
**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

uc.schiavoni@usl8.toscana.it

Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

**VERBALE DI VERIFICA**

N° 1027

Data 05/09/14

periodica

straordinaria, per:

verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del )

modifiche sostanziali all'impianto

richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. SANT'ANDREA A PIGLI n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00650 B;  alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;

c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto

altro \_\_\_\_\_

per il complesso delle derivazioni è risultato  $R_t = 220 [\Omega]$

Note: Idiff=0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica:  positivo

negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=1,5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

|                                     | Costruttore | Modello           | Numero di Serie |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | MACROTEST HT 5030 | 1078408         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | ISOTEST 2010      | 090513          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | SIRIUS 87         | 123574          |
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | IMP 57            | 123572          |

Per presa visione  
Il Rappresentante Della Ditta

Il Funzionario USL8

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

**VERBALE DI VERIFICA**

N° 1028

Data 05/09/14

- periodica  
 straordinaria, per:  
 verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n°      del      )  
 modifiche sostanziali all'impianto  
 richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. PIEVE A QUARTO n°      , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00651 B;  alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;  
b) connessioni: morsetti a vite;  
c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

- volt-amperometrico  
 della resistenza dell'anello di guasto  
 altro \_\_\_\_\_

per il complesso delle derivazioni è risultato  $R_t = 44 [\Omega]$

Note:  $I_{diff} = 0.030$  A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

/  
**Esito finale verifica:**  positivo  negativo

**Eventuali osservazioni e/o note:** N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata  $P = 1,5$  kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

|                                     | Costruttore | Modello           | Numero di Serie |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | MACROTEST HT 5030 | 1078408         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | ISOTEST 2010      | 090513          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | SIRIUS 87         | 123574          |
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | IMP 57            | 123572          |

Per presa visione  
**Il Rappresentante Della Ditta**

**Il Funzionario USL8**

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Zona Aretina

**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli

Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo

Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL

VIA BRUNO BUOZZI 1

52100

AREZZO

Presso  
intestataria

**Oggetto:** verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - IT 49 A 05390 14198

**000000091394**, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.  
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00651 Id: 1028 Data verifica: 05/09/14

Data prossima verifica: 04/09/19

Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI PIEVE A QUARTO

LOC. PIEVE A QUARTO

AREZZO

**Allegati:**

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00651 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE  
Zona Aretina

**U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**  
Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli  
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo  
Tel. 0575 255959 - fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL  
VIA BRUNO BUOZZI 1  
52100 AREZZO

Presso  
intestataria

**Oggetto:** verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.


Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - IT 49 A 05390 14198

**000000091394**, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.  
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni



Matricola: 1084 00652 Id: 1029 Data verifica: 05/09/14

Data prossima verifica: 04/09/19 Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI SANT'ANASTASIO

LOC. SANT'ANASTASIO

AREZZO

**Allegati:**

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1054AR /00652 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

*2150* *DF*

**VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA**

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

**VERBALE DI VERIFICA**

N° 1029

Data 05/09/14

- periodica  
 straordinaria, per:  
 verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del )  
 modifiche sostanziali all'impianto  
 richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. SANT'ANASTASIO n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00652 B;  alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;  
 b) connessioni: morsetti a vite;  
 c) dispersori: un picchetto in rame tondo ed uno in acciaio zincato a croce;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

- volt-amperometrico  
 della resistenza dell'anello di guasto  
 altro \_\_\_\_\_

per il complesso delle derivazioni è risultato  $R_t = 14 [\Omega]$

Note: Idiff=0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica:  positivo  negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=1,5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

|                                     | Costruttore | Modello           | Numero di Serie |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | MACROTEST HT 5030 | 1078408         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | ISOTEST 2010      | 090513          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HT ITALIA   | SIRIUS 87         | 123574          |
| <input type="checkbox"/>            | HT ITALIA   | IMP 57            | 123572          |

Per presa visione  
Il Rappresentante Della Ditta

Il Funzionario USL8