



USL8
Azienda Unità Sanitaria Locale Arezzo



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Zona Aretina

U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli

Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo

Tel. 0575 255959 - fax 0575 254984

D
of
15 SET 2013
Prot. 112 *QUF*

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL

VIA BRUNO BUOZZI 1

52100

AREZZO

Presso
intestataria

Oggetto: verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - **IT 49 A 05390 14198**

000000091394, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00653 Id: 1030 Data verifica: 11/09/14

Data prossima verifica: 10/09/19

Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI SANTA MARIA RASSINA LOC. SANTA MARIA RASSINATA

AREZZO

Allegati:

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00653 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

VERBALE DI VERIFICA

N° 1030

Data 11/09/14

- periodica
 straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del)
 modifiche sostanziali all'impianto
 richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. SANTA MARIA ALLA RASSINATA n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00653 B; alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

- volt-amperometrico
 della resistenza dell'anello di guasto
 altro _____

per il complesso delle derivazioni è risultato $R_t = 54 [\Omega]$

Note: $I_{diff} = 0.030$ A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

/

Esito finale verifica: positivo negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=1,5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

	Costruttore	Modello	Numero di Serie
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	MACROTEST HT 5030	1078408
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	ISOTEST 2010	090513
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	SIRIUS 87	123574
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	IMP 57	123572

Per presa visione
Il Rappresentante Della Ditta

.....

Il Funzionario USL8

.....

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Zona Aretina


U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli
Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo
Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL
VIA BRUNO BUOZZI 1
52100 AREZZO



Presso
intestataria

Oggetto: verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - **IT 49 A 05390 14198**

000000091394, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00654 Id: 1031 Data verifica: 11/09/14 Data prossima verifica: 10/09/19 Tipo:

Ubicazione:

CIMITERO DI SANT'AGATA ALLE TER LOC. SANT'AGATA ALLE TERRINE AREZZO

Allegati:

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00654 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

VERBALE DI VERIFICA

N° 1031

Data 11/09/14

- periodica
 straordinaria, per:
 verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del)
 modifiche sostanziali all'impianto
 richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. SANT'AGATA ALLE TERRINE n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00654 B; alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

- volt-amperometrico
 della resistenza dell'anello di guasto
 altro _____

per il complesso delle derivazioni è risultato $R_t = 98 [\Omega]$

Note: Idiff=0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

/

Esito finale verifica: positivo negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=1,5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

	Costruttore	Modello	Numero di Serie
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	MACROTEST HT 5030	1078408
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	ISOTEST 2010	090513
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	SIRIUS 87	123574
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	IMP 57	123572

Per prescrizione
Il Rappresentante Della Ditta

Il Funzionario USL8

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Zona Aretina

U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli

Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo

Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata


Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL

VIA BRUNO BUOZZI 1

52100

AREZZO



Presso
intestataria

Oggetto: verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - **IT 49 A 05390 14198**

000000091394, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00655 Id: 1032 Data verifica: 11/09/14

Data prossima verifica:

Tipo: PERIODICA

Ubicazione:

CIMITERO DI MOLIN NUOVO

LOC. MOLIN NUOVO

AREZZO

Allegati:

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00655 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

VERBALE DI VERIFICA

N° 1032

Data 11/09/14

periodica

straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del)
 modifiche sostanziali all'impianto
 richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. MOLIN NUOVO n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00655 B; alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

- volt-amperometrico
 della resistenza dell'anello di guasto
 altro _____

per il complesso delle derivazioni è risultato $R_t = 83 [\Omega]$

Note: Idiff=0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

/

Esito finale verifica: positivo negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.


Potenza installata P=1,5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

	Costruttore	Modello	Numero di Serie
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	MACROTEST HT 5030	1078408
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	ISOTEST 2010	090513
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	SIRIUS 87	123574
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	IMP 57	123572


Per presa visione
Il Rappresentante Della Ditta

.....



Il Funzionario USL8

.....



DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Zona Aretina


U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Responsabile Dott. Ing. Gherardo Cavigli
Via Pietro Nenni, 20 – 52100 Arezzo
Tel. 0575 255959 – fax 0575 254984

Prot. 395/2013

Data della Fattura Allegata

Spett. / Egr.

AREZZO MULTISERVIZI SRL
VIA BRUNO BUOZZI 1
52100 AREZZO



Presso
intestataria

Oggetto: verifica periodica/straordinaria su Vs. impianto elettrico ex DPR 462/01.

In conformità all'incarico ricevuto abbiamo effettuato la prevista verifica sull'impianto da Voi gestito del quale riportiamo in calce i dati principali. Trasmettiamo in allegato i relativi verbali e la fattura della prestazione che dovrà essere pagata entro un mese dalla data di emissione. La tariffa applicata è quella prevista dalla Delibera G.R.T. n° 264 del 02/04/2012 - BURT n° 16 del 18/04/2012.

Abbiamo inserito i Vs dati nel nostro database, è necessario comunque che ci contattiate in prossimità della data di scadenza indicata in calce.

Il pagamento potrà essere effettuato oltre che col bollettino postale allegato anche a mezzo bonifico bancario presso Banca Etruria Agenzia 8 - IBAN - **IT 49 A 05390 14198**

000000091394, inviando in tal caso via fax al numero 0575255955 la copia della ricevuta.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo distinti saluti.

per il R.U.F.
dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni

Matricola: 1084 00657 Id: 1034 Data verifica: 11/09/14

Data prossima verifica: 10/09/19 Tipo:

Ubicazione:

CIMITERO DI SAN FIRENZE

LOC. SAN FIRENZE

AREZZO

Allegati:

- Fattura
- verbale di verifica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- verbale di verifica impianto di terra 1084AR /00657 B
- verbale di verifica impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

VERBALE DI VERIFICA

N° 1034

Data 11/09/14

- periodica
 straordinaria, per:
- verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente n° del)
 - modifiche sostanziali all'impianto
 - richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. SAN FIRENZE n° , dove la ditta AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

alla scheda di denuncia n. AR 1084/00657 B; alla dichiarazione di conformità ricevuta in data e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

- a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
- b) connessioni: morsetti a vite;
- c) dispersori: un picchetto in rame tondo;

Altro: verificato a vista l'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

- volt-amperometrico
- della resistenza dell'anello di guasto
- altro _____

per il complesso delle derivazioni è risultato $R_t = 19 [\Omega]$

Note: $I_{diff} = 0.030 A$

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

/

Esito finale verifica: positivo negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462/01 e al Titolo III del D. L.vo 81/08.

Potenza installata P=1.5 kW.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

	Costruttore	Modello	Numero di Serie
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	MACROTEST HT 5030	1078408
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	ISOTEST 2010	090513
<input checked="" type="checkbox"/>	HT ITALIA	SIRIUS 87	123574
<input type="checkbox"/>	HT ITALIA	IMP 57	123572

Per presa visione
Il Rappresentante Della Ditta

.....

Il Funzionario USL8

.....